


VERSION	00	06/2024	Erste Version
---------	----	---------	---------------

Dokument Nr.	PED-SB2024-02-00-Neue Brühgruppe BCC-DE
Marke	SMEG
Betroffene Modelle	Alle Modelle BCC01/02/11/12/13
Ursachen	Um mögliche Schäden an der Brühgruppe aufgrund eines Zahnradbruchs zu vermeiden, wurden die Zahnräder und die Verkopplungen der Brühgruppe verstärkt.
Beschreibung der Änderung	Einführung einer neuen Brühgruppe zur Sicherstellung eines korrekten Betriebs im Laufe der Zeit. Der Code 690074754 wird durch den Code 690075803 ersetzt. *Das Zahnradkit (764370033) ist nicht mit dem neuen Code 690075803 kompatibel
Datum der Einführung	Diese Änderung wurde ab Juni 2024 in die Produktion eingeführt
Austauschbarkeit	Ja. Neu ersetzt alt und nicht umgekehrt


➤ **BETROFFENE KOMPONENTEN:**

Brühgruppe	
 	
OLD (alte Konfiguration) Code: 690074754 Erkennungsmerkmal: auf der Rückseite eine WEISSE Markierung an der gezeigten Stelle 	NEW (neue Konfiguration) Code: 690075803 Erkennungsmerkmal: auf der Rückseite eine GRAUE Markierung an der gezeigten Stelle 


➤ **Detailansicht der Innenseite der Brühgruppe:**

Großes Zahnrad



Vorher



Später




Kleines Zahnrad




Hintere Abdeckung

Vorher




Später

- 1. Um 1,0 mm reduziertes Material
- 2. Verändeter Durchmesser von 6,4 mm auf 6,7 mm
- 3. Reduziertes Material 3 mm



Vordere Abdeckung



Durchmesser von 6,4 mm auf 6,7 mm verändert

